

Gostynin, dn. 19 lutego 2020 r.



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gostyninie
ul. Przemysłowa 1, 09-500 Gostynin**

PZ.5580.1.1.2020

Egz. nr 2....

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t., Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., nr 225, poz. 1934) w dniu:

06.02.2020 r.

przez

1) st. kpt. mgr inż. Michał Borkowski – starszy specjalista ds. kontrolno –rozpoznawczych, legitymacja służbowa 12/2019,

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.1.2020 z dnia 27.01.2020 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Urząd Miasta Gostynina, budynek Ratusza
ul. Rynek 1
09-500 Gostynin**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miasta Gostynina ul. Rynek 1 09-500 Gostynin	Hanna Adamska – Sekretarz Miejski

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Anna Wilińska – z-ca Naczelnika Biura Organizacyjnego Burmistrza	-

Handwritten signatures in blue ink.

110

Kontrolowany oświadczył, że zapoznała się z klauzulą informacyjną (RODO) dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t., Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 2221 ze zm., j.t.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola sprawdzająca (decyzja PZ.5580.2.3.2019 z dnia 24.04.2019 r.)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Obiekt Ratusza.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26. 09-500 Gostynin

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Dane zawarte w protokole PZ.5580.2.1.2019 z dn. 26.03.2019 r.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Okazano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zaktualizowaną w lutym 2019 r. IBP znajduje się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Okazano oświadczenia wrywkowo wybranych pracowników z odbytego szkolenia BHP. W budynku znajduje się w widocznym miejscu instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Obiekt oznakowano znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie 20.03.2019 r. (protokół z dnia 26.03.2019 r.).

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

W trakcie kontroli sprawdzono realizację decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie, znak PZ.5580.2.3.2019 z dnia 24.04.2019 r. w zakresie nałożonych obowiązków:

1. usunąć lub doprowadzić do klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 określonej, co najmniej, jako „trudno zapalny” okładzinę ścienną (boazeria drewniana) wykonaną z materiału łatwo zapalnego, którą zastosowano na drodze ewakuacyjnej w budynku Ratusza, ul. Rynek 1, 09 - 500 Gostynin, będącego własnością Urzędu Miasta Gostynina, nie zapewniając przy tym dwóch kierunków ewakuacji (w analizowanym przypadku z poziomu I piętra),
2. doprowadzenie okładziny ściennej (boazeria drewniana) do klasy reakcji na ogień określonej, co najmniej, jako trudno zapalny, o którym mowa w pkt. 1 należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną dot. środka zabezpieczającego (np. farba, lakier), a następnie potwierdzić oświadczeniem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

Podczas prowadzonych czynności okazano:

- „Protokół z wykonania zabezpieczenia ognioochronnego” z dn. 14.11.2019 r. (załącznik nr 1),
- Faktura nr F/0510/08/19 potwierdzająca zakup farby. (załącznik nr 2),
- Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych nr 1/2017 oraz Aprobataę techniczną ITB AT-15-3080/2016 dot. zestawu bezbarwnych farb Sika Pyroplast Wood T do ognioochronnego zabezpieczenia drewna i wyrobów drewnopochodnych.

Na podstawie przedłożonych dokumentów zastosowany zestaw bezbarwnych farb doprowadza elementy zabezpieczone powłoką ochronną do klasy B-s1, d0 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako niezapalne, niekapiące i nierozprzestrzeniające ogień na podstawie warunków technicznych.

Decyzja znak PZ.5580.2.3.2019 z dnia 24.04.2019 r. została zrealizowana.

5. Czynności zabronione

W takcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

W takcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

W takcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Obiekt wyposażony jest w urządzenia przeciwpożarowe tj.:

- 1) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Ad. 1. Okazano protokół z dn. 04.03.2019 r. Badanie wykonał Adam Kaczmarek, nr upr. De 754/228/16. Bez uwag.

Handwritten signature in blue ink.

12

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Obiekt wyposażono w gaśnice zgodnie z przelicznikiem 2 kg (lub 3 dm³) na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej. Konserwacja dokonywana regularnie. Miejsce usytuowania gaśnic oznakowano.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W obiektach objętych czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi nie stwierdzono występowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje wymienione w załącznikach I i II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

W obiektach objętych czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi nie stwierdzono występowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających substancje wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna,
2. Instalacja odgromowa,
3. Instalacja kominowa, wentylacyjna.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Ad. 1. Okazano protokoły z dnia 21.10.2016 r., w tym protokół badanie oporności izolacji obwodów. W tym zakresie bez uwag. Badanie wykonał Józef Janicki, nr upr. De 352/228/16; Ee 353/228/16. Protokoły dot. skuteczności zerowania zawierają uwagi. Po usunięciu usterek w dniu 12.12.2016 r. przeprowadzono ponownie pomiary. Bez uwag.

Ad. 2. Okazano protokół z pomiaru oporności uziemień z dnia 30.10.2016 r. Badanie wykonał Adam Kaczmarek, nr upr. De 754/228/16; Ee 755/228/16.

Ad. 3. Okazano protokół nr 13/12/2019 z dnia 11.12.2019 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Badanie wykonał Rafał Pluciński, nr dypl. 76/09. Bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	-	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (j.t., Dz. U z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) pouczono kontrolowanego o konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych.		

Inne ustalenia:

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm³/s zapewnia miejska sieć wodociągowa. Najbliższy hydrant nadziemny usytuowany jest w odległości do 75 m na utwardzonym placu od strony wejścia głównego do budynku Ratusza. Kolejne hydranty znajdują się przy ul. 3 Maja. Droga pożarowa nie jest wymagana dla budynku. Dojazd zapewniony jest drogą utwardzoną, którą stanowi ul. Rynek.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SEKRETARZ MIEJSKI

Hanna Adamska
mgr Hanna Adamska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Hanna Adamska

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Michał Borkowski
st. kpt. mgr inż. Michał Borkowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

