

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr 165/XXXIII/2016**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 11 kwietnia 2016 r.**

Tabela 3. Zbiorczy wykaz obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest.\*

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
1.	Armii Krajowej 33, 35	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Altana śmietnikowa	1	4,0	Brak danych
			Blok wielorodzinny	1	985,3	III stopień pilności do 2015 r.
2.	Akacyjowa 11	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	1	150,0	III stopień pilności
3.	Bema 15	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Blok wielorodzinny	1	686,84	III stopień pilności do 2008 r.
4.	Bema 28	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	1	70,2	Brak danych
5.	Bierzewicka 51, 55	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki gospodarcze	3	777,4	1 budynek I stopień; 2 budynek III stopień pilności do 2027 r.
6.	Bierzewicka 5, 8, 41, 43, 45, 47, 60	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	7	738,8	1 budynek II stopień pilności pozostałe brak danych
7.	Bierzewicka 41a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny i gospodarczy Obora	3	125	I stopień pilności 2010
8.	Czapskiego 1, 24, 24a, 34, 39, 38, 37, 43, 45, 49	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek mieszkalno-usługowy	1	100	II stopień pilności, 1 budynek I stopień pilności; pozostałe brak danych I stopień pilności 2012 I i II stopień pilności
			Budynki indywidualne	8	1158,2	
			Garaż	1	50,0	
			Budynek gospodarczy	1	110,0	

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
9.	Czapskiego 11, 11a, 11b	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Bloki wielorodzinne	3	999,31	III stopień pilności 2015-2020 r.
10.	Dybanka 14, 20, 23, 30a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne Garaż	3 1	350,6 30,0	1 budynek i garaż I stopień, 2 budynki III stopień pilności
11.	Fabiszewskiego 5	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	1	100,0	Brak danych
12.	Figielskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	7	752,6	Brak danych
13.	Górna 4, 4a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	2	122,2	1 budynek II stopień pilności
14.	Jagiellończyka 8, 16, 18, 24, 36,38	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	6	929,8	1 II stopień, 5 budynków III stopień pilności
15.	Kilińskiego 10	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	budynki gospodarcze	1	100,0	III stopień pilności
16.	Klonowa 14, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 38	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	17	2 885,6	17 budynków III stopień pilności
17.	Kochanowskiego 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23a, 31, 34	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne Wiaty	8 1	875 40,0	1 budynek II stopień pilności, III stopień pilności
18.	Kolonia 13	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	1	112,0	I stopień pilności
19.	Kolonia 4, 11, 9a, 12, 13a, 15b, 16, 19, 25, 28, 29, 31, 35, 37, 37a, 41, 42a, 47, 45, 63, 63b	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne budynki gospodarcze	19 2	2692,6 260,0	3 budynki I stopień, 2 budynki III stopień pilności, 14 brak danych budynki gosp. III st. pilności
20.	Konopnickiej 2a,6, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 22, 21, 26, 27, 32	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	13	1894,6	1 budynek I stopień, pozostałe III stopień pilności

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
21.	Kopernika 8a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budownictwo indywidualne	1	120	III stopień pilności
22.	Kościuszki 18, 31, 33, 35, 37	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki wielorodzinne	5	1 157,13	5 budynków III stopień pilności 2015-2020
23.	Kościuszkowców 2a, 2b, 6, 6b, 10, 12, 16a, 18a, 22, 24	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	10	1 785,4	2 budynki I, 1 budynek II stopień pilności, 8 budynków brak danych
24.	Kościuszkowców 16	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	104,0	Brak danych
25.	Kowalska 4, 6, 10, 16, 23, 27, 29, 31, 33	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki mieszkalne	8	866,6	1 budynek mieszkalny i 1 budynek gospodarczy I stopień, 2 budynki III stopień pilności
			Budynki gospodarcze	2	150,0	
26.	Krasickiego 4, 10	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	2	260,0	Brak danych
27.	Krasickiego 5	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	170,0	II stopień pilności
28.	Krasickiego 8	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki indywidualne	1	105,3	Brak danych
29.	Kraśnica 2, 4	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	3	334,8	Brak danych
30.	Krośniewicka 12b	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki indywidualne,	2	430,0	Brak dany
			budynki gospodarcze	1		
31.	Krośniewicka 2,4c, 6a, 6, 7, 9, 10a, 12, 12c, 18, 18a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	10	1 499,05	1 budynek I stopień 2 budynki III stopień pilności I stopień pilności
			Budynek gospodarczy	1	50,00	

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
32.	Krośniewicka 5	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Warsztat	1	400,00	II stopień pilności
33.	Krótką 5	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	1	105,3	Brak danych
34.	Kutnowska 59a	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki indywidualne	1	60,0	2 budynek III stopień pilności do 2030 r.
35.	Kutnowska 12	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynek wielorodzinny	1	744,0	II stopień pilności
36.	Kutnowska 100	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek wielorodzinny	1	191,6	III stopień pilności
37.	Kutnowska 2, 45, 49, 52, 84, 84a, 84b, 91	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	8	1026,3	1 budynek I stopień, 1 budynek II stopień pilności, 1 budynek III stopień pilności pozostałe brak danych
38.	Kutnowska 102	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Cegielnia	1	482,4	III stopień pilności
39.	Kutnowska	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Strażnica PKP	1	20,0	Usunięcie do 2014 r.
40.	Legionów Polskich 7, 11	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki wielorodzinne	2	497,45	III stopień pilności 2015-2020 r.
41.	Leśna 4a, 5, 9, 22, 23, 24, 24a, 29, 33, 34, 36, 48, 50, 56	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynek gospodarczy	13 1	1 441,4 80,0	2 budynki I, pozostałe budynki III stopień pilności, budynek gospodarczy III stopień pilności
42.	Leśna 38, 54	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki indywidualne	2	260,0	Brak danych
43.	Lipowa 2, 4, 5, 10, 12	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	5	658,0	1 budynek I stopień, III stopień pilności 2020 r.

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
44.	Łąkowa 3, 5, 6, 7, 18, 20	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	6	611,5	1 budynek I stopień, 1 budynek II stopień, 4 III stopień pilności
45.	Łąkowa 19, 22	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynek gospodarczy Budynek indywidualny	1 1	10,0 140,0	I stopień pilności III stopień pilności
46.	3 Maja 2, 4, 34, 54	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynek gospodarczy	3 1	312,0 40,0	1 budynek I stopień pilności, 1 budynek III stopień pilności do 2032 r.,
47.	3 Maja 7, 14, 26a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek wielorodzinny Budynek gospodarczy	3 1	684,60 108,0	III stopień pilności III stopień pilności
48.	Mickiewicza 18, 28, 36a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynek indywidualny	2 1	315,9 91,0	1 budynek I stopień pilności, pozostałe brak danych
49.	Moniuszki 1, 5, 5a,	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek gospodarczy Budynki indywidualne	2 1	125,0 110,0	I i III stopień pilności III stopień pilności
50.	Morenowa 12	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek gospodarczy	1	62,0	III stopień pilności
51.	Nałkowskiej 14, 16	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny Budynki gospodarcze	1 2	120,0 100,0	II stopień pilności
52.	Osada Drzewce 3	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	140,0	Brak danych
53.	Parkowa 34	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	200,0	III stopień pilności
54.	Piaskowa 5a	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	143,0	Brak danych
55.	Piaskowa 4, 5, 9, 11, 16	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	5	618,4	III stopień pilności
56.	Płocka 5, 5a, 14, 15, 17, 23, 51, 55, 65, 73	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla	Budynki przemysłowo-handlowe	1	200,0	Budynki przemysłowo-handlowe, budynki

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
		budownictwa	Budynki indywidualne Budynki gospodarcze i magazynowe Wiata	5 4 1	632,6 549,0 90,0	gospodarcze i magazynowe, oraz wiata I stopień pilności; budynek gospodarczy II stopień pilności
57.	Płocka 8, 29	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Piekarnia, magazyn Budynek indywidualny	2 1	1480,0 132,0	I stopień pilności 2010 Brak danych
58.	Polna 4, 6, 42	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki wielorodzinne Budynki indywidualne	2 1	529,2 130,0	III stopień pilności 2015-2020 I stopień pilności
59.	Polna 3a, 40, 41, 59, 66	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynki gospodarcze	3 1	550,0 100,0	I i III stopień pilności I stopień pilności
60.	Polna	Sieć wodociągowa	Sieć wodociągowa	1	150 mb	
61.	Prusa 10, 36, 38	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	3	434,6	III stopień pilności
62.	Przemysłowa 2, 6, 8, 14	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek Indywidualny Budynek gospodarczy Budynki usługowe Budynek przemysłowy	1 3	200,0 554,0	I stopień pilności
63.	Reja 8, 9a, 10, 12, 13	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny Budynki gospodarcze	4 2	345,0 78,0	II i III stopień pilności III stopień pilności
64.	Rynek 8, 15	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	2	655,2	III stopień pilności
65.	Sadownika 1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	10	1008,6	1 budynek I stopień pilności, 1 budynek III stopień pilności, pozostałe brak danych
66.	Sienkiewicza 2	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek gospodarczy	1	40,0	II stopień pilności
67.	Słowackiego 25	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	82,0	I stopień pilności
68.	Spacerowa 1	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	120,0	I stopień pilności

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
69.	Spokojna 1	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	100,0	II stopień pilności
70.	Stodólna 4, 6, 8	Płyty azbestowo-cementowe płaskie dla budownictwa	Budynki wielorodzinne	3	763,59	III stopień pilności 2015-2020 r.3
71.	Stodólna 16	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	130,0	II stopień pilności
72.	18-go Stycznia 51, 51a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny Budynek gospodarczy	1 1	90,0 170,0	III stopień pilności 2027 r.
73.	18-go Stycznia 14, 22a, 30, 32, 35	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	5	699,1	III stopień pilności
74.	Szydłowieckiego 8, 9	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	2	286,0	Brak danych
75.	Święckiego 3	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	150,0	II stopień pilności
76.	Wesoła 5, 12, 14, 16, 20	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	5	754,0	1 budynek I stopień pilności, 1 budynek II stopień pilności
77.	Wilczkowskiego 1, 5, 7	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	3	382,3	1 budynek I stopień pilności
78.	Wierzbowa 7, 8, 9, 16	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	4	475,1	Brak danych
79.	Wierzbowa 6	Płyty azbestowo-cementowe płaskie do budownictwa	Budynek indywidualny	1	156,0	Brak danych
80.	Wojska Polskiego 31, 32	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek gospodarczy Garaż	1 1	30,0 65,0	I stopień pilności
81.	Wspólna 6, 8	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek wielorodzinny	4	2588,0	II stopień pilności

L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
82.	Wspólna 19, 21, 23	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynek gospodarczy	3 1	377,0 40,0	3 budynki I stopień, 1 budynek II stopień pilności
83.	Zakładowa 2	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek indywidualny	1	116,0	I stopień pilności
84.	Zamkowa 26, 33, 34, 44	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne, Budynek gospodarczy	2 3	270,0 146,0	1 budynek gospodarczy I stopień, 1 budynek gospodarczy II stopień, pozostałe III stopień pilności
85.	Zazamcze 2, 11,17	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne Budynki gospodarcze	3 3	460,0 722,0	I i III stopień pilności 2012 III stopień pilności
86.	Zazamcze 28	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Altany działkowe	17	325,0	I stopień pilności 2010
87.	Ziejkowa 2	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek produkcyjny	1	280,0	I stopień pilności 2010
88.	Ziejkowa 5, 9, 9a	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	3	560,0	Brak danych
89.	Zielona 6	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Garaż	1	30,0	II stopień pilności
90.	Zielona 1, 2, 5, 12,14, 16, 22, 25, 28	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	9	943,3	1 budynek I stopień pilności, pozostałe brak danych
91.	Zielona 20, 21	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Wiata Budynek indywidualny z garażem	1 2	15,0 98	I stopień pilności
92.	Ziemowita 7	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynek mieszkalno-gospodarczy	1	60,0	Brak danych
93.	Żeromskiego 10, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 36	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	12	1866,3	1 budynek III stopień pilności, brak danych
94.	Żeromskiego 13, 20, 34	Płyty azbestowo-cementowe płaskie do budownictwa	Budynki indywidualne	3	405,6	Brak danych



L.p.	Ulica	Nazwa wyrobu zawierającego azbest	Nazwa obiektu	Ilość obiektów (szt.)	Powierzchnia występowania azbestu (m <sup>2</sup> )	Uwagi dotyczące stanu technicznego i wymiany wyrobów
95.	Żytnia 4a, 4b, 6, 44b	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Budynki indywidualne	4	464,7	Brak danych
96.	Zalesie 1	Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	Składowisko żużla i popiołu	1	380,0	II stopień pilności
			Sklep	1	30,0	I stopień pilności
		Rury i złącza azbestowo-cementowe	Sieć wodociągowa	1	1368 mb	II stopień pilności

\*Sporządzono na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania od właścicieli i zarządców obiektów.