

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac

Naprawa uszkodzonych elementów separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5321/4 w Gostyninie, poprzez wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności.

Usługa przewiduje m.in.:

- a) dojazd ekipy serwisowej;
- b) zabezpieczenie terenu przed i w trakcie wykonywania prac;
- c) otwarcie wjazdu oraz sprawdzenie jego stanu;
- d) zatamowanie odpływów na czas wykonania prac;
- e) oczyszczenie separatora przed wykonaniem prac wraz z transportem i unieszkodliwieniem odpadów;
- f) wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów separatora;
- g) montaż nowych pakietów lamelowych – 3 szt.;
- h) zamknięcie wjazdu;
- i) wykonanie dokumentacji zdjęciowej wraz z dostarczeniem jej do Zlecającego oraz sporządzenie z przedstawicielami Gminy Miasta Gostynina protokołu odbioru prac;
- j) po zakończeniu robót przywrócenie terenu do stanu poprzedniego;
- k) dokonanie stosownego wpisu w „Księżce obiektu”, potwierdzającego usunięcie i unieszkodliwienie odpadów oraz naprawę urządzenia.

Uszkodzenia urządzenia przedstawione są na załączniku graficznym.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien posiadać doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze.

Termin realizacji do dnia **30 listopada 2024 r.**

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.