

BB
27.12.2016 *Handwritten signature*

URZĄD MIASTA GOSTYNINA
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2016 -12- 27
Nr 08815/2016
Podpis

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

00-716 Warszawa fax: (22) 651-06-76
ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
tel: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07 http://www.wios.warszawa.pl

Delegatura WIOŚ w Płocku fax: (22)651-07-07 w.4000
09-402 Płock e-mail: plock@wios.warszawa.pl
ul. 3 Maja 16
tel: (24)264-51-99, 262-94-01

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PL 269/2016

| | | |
|---|---|---|
| Sygnatura protokołu | PL-IN.7023.1.181.2016.AW | |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz.1688) | |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | | |
| Nazwa zakładu, adres | Gmina Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin - Składowisko odpadów ul. Kowalska, 09-500 Gostynin, Gmina Gostynin (miejska), Powiat gostyniński | |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Instalacje: składowisko odpadów - zamknięte | |
| Adres kontrolowanej działalności | ul. Kowalska 26, Gostynin, 09-500 Gostynin, Gmina Gostynin (miejska), Powiat gostyniński | |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Paweł Kalinowski, Burmistrz Miasta Gostynina | |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 000525872 | |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej | - | |
| Rejestracja | gmina | |
| Telefon/ fax. | 24 236 07 10 | |
| Adres strony internetowej: | www.gostynin.pl | |
| email | um@gostynin.pl | |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | Nie dotyczy | |
| Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji | Imię i nazwisko Paweł Kalinowski | Stanowisko Burmistrz Miasta Gostynin |

Handwritten signatures

51

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko) | Imię i nazwisko Małgorzata Woźnicka | Stanowisko Pomoc administracyjna |
|---|--|-------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Podmiot kontrolowany | |
| Nazwa | Gmina Miasto Gostynin |
| Adres do korespondencji | ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, Gmina Gostynin (miejska), Powiat gostyniński |
| Regon | 000525872 |
| Rejestracja | gmina |
| Telefon/ fax. | 24 236 07 10 |

| | |
|------------------------------|--|
| Informacja o kontroli | |
| Data rozpoczęcia kontroli | 09-12-2016 |
| Data zakończenia kontroli | 22-12-2016 |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | Planowa |
| Data poprzedniej kontroli | 31-12-2013 |
| Okres objęty kontrolą | Od 2014 roku oraz aktualny |
| Cel kontroli | Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. |
| Cykl kontrolny | nie |
| Informacje zastrzeżone | nie |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli | | | |
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | Aleksandra Wojciechowska | Główny Specjalista | 10/2016 |
| Wykonujący pomiary i badania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | Andrzej Daniłowski | Specjalista | 40/2016 |
| | Mirosław Gołębiwski | Specjalista | 37/2016 |
| Osoby uczestniczące w kontroli | - | | |

1. Ustalenia kontroli

Nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Gostyninie zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych nr 9/1 (w całości) i 9/2 (częściowo).

Właścicielem działki 9/1 o powierzchni 2 ha jest Gmina Miasta Gostynina, natomiast działki 9/2 o powierzchni 9,68 ha jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

Część działki nr 9/2 (pow. 1,5 ha) dzierżawiona jest przez Gminę Miasto Gostynin od Parafii Rzymsko-Katolicka na podstawie umowy z dnia 24 sierpnia 1998 roku na okres do roku 2018.

Eksploracja składowiska odpadów - jego starej część – rozpoczęła się w 1981 roku, natomiast w 1998 roku Wojewódzki Inspektor Ochron Środowiska w Płocku wydał na podstawie art. 83 ustawy

o ochronie i kształtowaniu środowiska decyzją o zamknięciu składowiska, z uwagi na zagrożenie dla środowiska jakie powodowała jego eksploatacja.

W związku z koniecznością rekultywacji starego składowiska i wybudowaniem nowej kwatery Miasto Gostynin opracowało projekt budowlany i uzyskało pozwolenie na budowę składowiska w Gostyninie - decyzja z dn. 20.08.1999 r. Nr UAB 7351/237/I-115/99, które następnie było zmieniane na wniosek podmiotów dzierżawiących te składowisko.

Ostatnim z nich była firma ECT Polska Sp. z o.o., która po wybudowaniu nowej niecki do składowania odpadów uzyskała pozwolenie na użytkowanie wysypiska odpadów komunalnych (bez częściowej rekultywacji istniejącego składowiska) – decyzja Starosty Gostynińskiego z dn. 2 kwietnia 2002 roku nr UAB 7353-23/2002.

Nowe składowisko odpadów w Gostyninie eksploatowane było przez ECT Polska Sp. z o.o. na podstawie instrukcji eksploatacji składowiska zatwierdzonej decyzją Starosty Gostynińskiego RLO.7644-42/01 z dnia 28.02.2002 r., zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego WŚR-P/6620/15/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku, a później decyzją Wojewody Mazowieckiego WŚR – P/6620/22/04 z dnia 21.10.2004 r.

Wojewoda Mazowiecki w dniu 31.03.2005 roku udzielił ECT Polska Sp. z o.o. w Gostyninie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska z terminem ważności do 31 marca 2007 r. Po wypełnieniu kwater zarządzający składowiskiem zaprzestał przyjmowania odpadów do składowania z końcem lutego 2007 r.

Pismem z dnia 26 stycznia 2007 roku Burmistrz Miasta Gostynina wypowiedział firmie ECT Polska sp. z o.o. umowę dzierżawy z dnia 11 lipca 2000 roku oraz Aneks do umowy dzierżawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku (ze skutkiem na 2 lutego 2007 roku). Umowa pierwotnie została zawarta na okres 18 lat, a więc do 2018 roku.

Do dnia dzisiejszego brak jest kontaktu z firmą ECT Polska sp. z o.o. Nie jest odbierana korespondencja oraz nie odbierane są telefony.

W dniu 26 czerwca 2007 roku Wojewoda Mazowiecki udzielił zgodę na zamknięcie składowiska - decyzja WŚR.V.GG.6621/5/2007.

Prace rekultywacyjne na składowisku zakończyły się na następującym etapie.

Ukształtowano czaszę składowiska, pokryto naturalną warstwą izolacyjną i w większości porośnięte jest trawą. Wykonane były rowy opaskowe.

Nie jest prowadzone odgazowanie składowiska. Brak instalacji do neutralizacji biogazu.

Nie wprowadzono zakrzewień i zadrzewień na koronie oraz zboczach składowiska.

Do 2011 roku składowisko było odgazowywane. Instalacja zamontowana do tego celu przez firmę zewnętrzną została zdemontowana.

Wody odciekowe zbierają się w czaszy składowiska, nie są odpompowywane ani wywożone.

Ogrodzenie składowiska zostało zdemontowane.

Brak jest reperów. Brak studni do odgazowania.

Od zamknięcia składowiska (2007 r.) nie był prowadzony monitoring składowiska (m.in. nie wykonywano badań wód podziemnych, wód odciekowych, gazu składowiskowego, osiadania i stateczności skarp).

53)

Składowisko wyposażone było w piezometry:

- P8- na napływie „starej” części,
- P18 – na napływie „nowej” części,
- P17 – na odpływie „nowej” części,
- P9 – na odpływie „starej” części.

Podczas ostatniej kontroli stwierdzono brak piezometru nr 9. Pismem z dnia 05.10.2016 roku, znak: K.7021.3.5.2016 Burmistrz Miasta Gostynin poinformował o działaniach podjętych celem odbudowywania piezometru 9, poprzez wykonanie piezometru 9a (zastępczego) dla istniejącej sieci monitoringu wód podziemnych zamkniętego składowiska i przesłał wyniki prób wody z otworu piezometrycznego nr 9a wykonanych w dniu 17.08.2016 roku.

Podczas obecnej kontroli stwierdzono, że piezometr 9a został wykonany i w dniu 13.12.2016 roku dokonano poboru próby wody z tego piezometru.

Ponadto, podczas oględzin, przeprowadzonych w dniu 09.12.2016 roku stwierdzono brak piezometru nr 8.

Nie jest wykonywany monitoring składowiska.

Wg. wyjaśnień Pani Małgorzaty Woźnickiej sprawowany jest bieżący nadzór nad składowiskiem poprzez okresowe wizyty pracowników Urzędu Miasta Gostynina.

2. Naruszenia

| Lp. | Rodzaj nieprawidłowości | Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół ogłędzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.) | Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.) |
|-----|--|--|---|
| 1. | Brak podstawowego wyposażenia składowiska w zakresie: - wystarczającej liczby piezometrów, - gromadzenia i usuwania wód odciekowych celem poddania ich oczyszczeniu, - instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, - zamontowania reperów. | Protokół z oględzin – zał. nr 1 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów |



| | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------|--|
| 2. | Brak monitoringu składowiska odpadów | Ustalenia kontroli | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów oraz punkt III c Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 roku, znak: WŚR.V.GG.6621/5/2007 |
|----|--------------------------------------|--------------------|--|

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy.

4. Inne zagadnienia

1. W dniu 13.12.2016 roku dokonano poboru próby wody piezometru nr 9a.

2. W związku z faktem, że zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych (art. 136 ustawy o odpadach), nie zastosowano sankcji z art. 189 ustawy o odpadach za nie dopełnienie przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązku prowadzenia jego monitoringu.

Obowiązek prowadzenia badań monitoringowych składowiska w fazie poeksploatacyjnej zawarty został w decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2007 roku, w której organ ten udzielił zgody na zamknięcie składowiska, po rozpatrzeniu wniosku spółki ECT Polska Sp. z o.o. - decyzja WŚR.V.GG.6621/5/2007.

Zgodnie z wpisem do KRS nr 0000018447 firma „ECT Polska” Sp. z o.o. figuruje w rejestrze przedsiębiorców z siedzibą w m. Gostynin jednak bez adresu, bez adresu internetowego oraz strony internetowej.

Brak jest kontaktu z przedstawicielami spółki.

Udzielono instruktażu o treści art. 149 ust. 2 ustawy o odpadach, zgodnie z którym, w przypadku gdy zarządzającego składowiskiem nie można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna, obowiązany do wykonania decyzji o zamknięciu składowiska odpadów jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację składowiska.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1 Protokół z oględzin z dnia 09.12.2016 roku

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli

55

umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Pawłowi Kalinowskiemu – Burmistrzowi Miasta Gostynin

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy

Miejsce i data podpisania protokołu: Gostynin, 22-12-2016

**BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA**

mgr Paweł Witold Kalinowski
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GMINA MIASTA GOSTYNINA
ul. Rynek 26
09-500 GOSTYNIN
NIP 971-06-64-961

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

**Główny Specjalista
Ochrony Środowiska**
A. Wojciechowska
mgr Aleksandra Wojciechowska